



과속방지턱 재정비 요청드립니다

2019-09-27 | 김현정

조회수 : 1221

영암군청 홈페이지에 국민신문고가 있어서 글을 올렸는데 접수가 되지않아 군민은 아니지만
군민참여란에 글을 올립니다....

저는 몇년째 목포에서해남으로 출퇴근하고있는 사람입니다.

차량을 이용해 다니고 있는 출퇴근길은 영암 신한에어비행장이 있는 도로 입니다.

이곳 도로는 겉표면상태가 않좋은지 포트홀이 여기저기 자주생기고 저희 직원은 타이어펑크까지 난적이
있습니다. 어디서 보상을 받아야 하는지도 모르고 여기저기 전화를 해도 미루는 상황이더라구요.

또 과속방지턱도 영암삼호읍 목우천마을 입구에서 해남마산면까지 30개 이상 설치되어있습니다.

처음엔 차량 통행이 많지 않았었는데 지금은 예전보다 훨씬 많은 차량들이 다니더라구요.

그래서 인지 30개 이상의 과속 방지턱이 설치되어 있는 상황에서 얼마전에는 무려 6개정도의
과속방지턱을 추가로 더 설치하셨더라구요. 그것도 아주아주 높게요...

새로 설치된 과속방지턱을 한번 넘어라 치면 거의 정차를 하다시피 브레이크를 짝 밟고 숨까지
죽여가며 차량 바닥과 부딪히지 않을까하는 걱정과 함께 간신히 넘어가야 할 정도의 높이로 말이에요.

농로길이기 때문에 천천히 다녀야 하는데 간혹 무섭게 과속하는 차량들도 일부 있긴합니다.

하지만 대부분의 차량들은 저속주행을 합니다.

지금 새로 설치된 과속방지턱들은 설치기준에 맞게 되었는지 의문이 들 정도로 넘기 힘듭니다.

높이가 20cm는 되는 것 같아요 ππ

외국에서는 과속방지턱을 줄여가는 상황이라는데~

안그래도 많은 과속방지턱이 있는데 왜 더 추가설치를 꼭 했어야 하는지 궁금합니다.

그것도 월출산만한 높이로요.

특히 이번에 생긴 과속방지턱 (비행장가기 전1개 , 비행장입구 바로 앞쪽 1개)규격에 맞는지 확인해 주시고
제거가 안된다면 높이를 완만하게 재정비 부탁드립니다.

영암군 미암면 호포리 남산교, 신한에어경비행장, 영암삼호읍 목우천마을까지길 입니다.

도로를 이용하는 많은 사람들의 불편을 감안하셔서 처리 요청드립니다.

목록 본인확인 후 글쓰기